

# 10 règles pour des postes de travail sans poussière

## 1

### Identifier la source de poussière

Identifiez précisément où la poussière est générée – machines, matériaux ou processus. Seul celui qui connaît la source peut aspirer de manière ciblée et planifier des mesures.

## 2

### Maintenir la zone de travail propre

Le nettoyage régulier des surfaces de travail, des machines et des sols empêche la propagation de la poussière. Utiliser des appareils de nettoyage appropriés, pas de balayage à sec.

## 3

### Positionner correctement les dispositifs d'aspiration

Placez les bras d'aspiration ou les hottes aussi près que possible de la source de poussière, sans entraver le déroulement du travail. L'idéal est un « chemin » direct de la poussière vers l'appareil.

## 4

### Vérifier la vitesse de l'air

L'air d'aspiration doit être suffisamment puissant pour capter la poussière de manière fiable. Vérifiez régulièrement la vitesse de l'air, notamment après un changement de filtre ou une maintenance.

## 5

### Contrôler régulièrement les filtres

Les filtres encrassés ou endommagés réduisent la puissance d'aspiration. Vérifiez, nettoyez ou remplacez les filtres selon les indications du fabricant.

## 6

### Utiliser un équipement de protection individuelle

Même avec une aspiration optimale, les employés doivent porter des EPI appropriés – protection respiratoire, gants ou lunettes de protection selon le danger.

## 7

### Respecter l'ordre & la propreté

Évitez les matériaux inutiles dans la zone de travail, gardez les passages dégagés. Moins de désordre = moins de soulèvement de poussière = lieu de travail plus sûr.

## 8

### Optimiser la ventilation

Une ventilation supplémentaire des locaux ou des systèmes d'extraction soutiennent les dispositifs d'aspiration. Veillez à un échange d'air suffisant pour éliminer les poussières résiduelles.

## 9

### Former les employés

Une formation régulière montre la bonne utilisation des dispositifs d'aspiration, le nettoyage et les EPI. Les formations augmentent l'acceptation et l'efficacité des mesures.

## 10

### Documentation des mesures

Tenez des registres concernant le nettoyage, la maintenance des dispositifs d'aspiration et les formations. La documentation soutient la capacité d'audit et l'amélioration continue.