

10 règles pour des postes de travail sans poussière

1

Identifier la source de poussière

Identifiez précisément où la poussière est générée – machines, matériaux ou processus. Identifiez l'origine de la poussière – machines, matériaux ou processus – pour une aspiration précise et des mesures.

2

Maintenir la zone de travail propre

Le nettoyage régulier des surfaces de travail, des machines et des sols empêche la propagation de la poussière. Utilisez des appareils de nettoyage appropriés, pas de balayage à sec.

3

Positionner correctement les dispositifs d'aspiration

Placez les bras d'aspiration ou les hottes aussi près que possible de la source de poussière, sans entraver le déroulement du travail. L'idéal est un « chemin » direct de la poussière vers l'appareil.

4

Vérifier la vitesse de l'air

L'air d'aspiration doit être suffisamment puissant pour capter la poussière de manière efficace. Vérifiez régulièrement la vitesse de l'air, notamment après un changement de filtre ou une maintenance.

5

Contrôler régulièrement les filtres

Les filtres encrassés ou endommagés réduisent la puissance d'aspiration. Vérifiez, nettoyez ou remplacez les filtres selon les indications du fabricant.

6

Utiliser un équipement de protection individuelle

Même avec une aspiration optimale, les employés doivent porter des EPI appropriés – protection respiratoire, gants ou lunettes de protection selon le danger.

7

Respecter l'ordre & la propreté

Évitez les matériaux inutiles dans la zone de travail, gardez les passages dégagés. Moins de désordre = moins de soulèvement de poussière = lieu de travail plus sûr.

8

Optimiser la ventilation

Complétez les dispositifs d'aspiration par une ventilation efficace afin d'assurer un renouvellement d'air optimal et réduire les poussières résiduelles.

9

Former les employés

Formez régulièrement les employés pour garantir une utilisation correcte des systèmes d'aspiration, du nettoyage et des EPI, et renforcer l'efficacité des mesures.

10

Documentation des mesures

Assurez un suivi rigoureux des nettoyages, maintenances et formations pour des audits simplifiés et une amélioration continue.