

# 10 szabály a pormentes munkahelyekért

## 1

### A porforrás azonosítása

Pontosan határozza meg, hol keletkezik por – gépek, anyagok vagy folyamatok. Csak aki ismeri a forrást, tud célzottan elszívni és intézkedéseket tervezni.

## 2

### A munkaterület tisztán tartása

A munkafelületek, gépek és padlók rendszeres tisztítása megakadályozza a por terjedését. Megfelelő tisztítóeszközöket használjon, ne seperjen szárazon.

## 3

### Az elszívó berendezések helyes elhelyezése

Helyezze az elszívókarokat vagy burkolatokat a lehető legközelebb a porforráshoz anélkül, hogy akadályozná a munkafolyamatot. Optimális a por közvetlen „útja” a berendezésbe.

## 4

### Légsebesség ellenőrzése

Az elszívott levegőnek elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy a port megbízhatóan felvegye. Rendszeresen ellenőrizze a légáramlási sebességet, különösen szűrőcsere vagy karbantartás után.

## 5

### A szűrőket rendszeresen ellenőrizni kell

A szennyezett vagy sérült szűrők csökkentik az elszívási teljesítményt. Ellenőrizze, tisztítsa vagy cserélje a szűrőket a gyártó utasításai szerint.

## 6

### Egyéni védőeszköz használata

Optimális elszívás mellett is viseljenek a munkavállalók megfelelő EVM-et – légzésvédelmet, kesztyűt vagy védőszemüveget a veszélyeztetettségétől függően.

## 7

### Rend & tisztaság betartása

Kerülje a felesleges anyagokat a munkaterületen, tartsa szabadon a közlekedési utakat. Kevesebb rendetlenség = kevesebb porfelverődés = biztonságosabb munkahely.

## 8

### Szellőzés optimalizálása

Kiegészítő helyiségzellőztetés vagy elszívórendszerek támogatják az elszívó berendezéseket. Ügyeljen a megfelelő légcserére a maradék por eltávolításához.

## 9

### Dolgozók oktatása

A rendszeres oktatás bemutatja az elszívó berendezések, a tisztítás és az EVM helyes kezelését. A képzések növelik az intézkedések elfogadottságát és hatékonyságát.

## 10

### Az intézkedések dokumentálása

Vezessen jegyzőkönyvet a tisztításról, az elszívó berendezések karbantartásáról és a képzésekről. A dokumentáció támogatja az auditálhatóságot és a folyamatos fejlesztést.