

1

Identifikovať zdroj prachu

Presne zistíte, kde vzniká prach – stroje, materiály alebo procesy. Len kto pozná zdroj, môže cielene odsávať a plánovať opatrenia.

2

Udržiavať pracovný priestor čistý

Pravidelné čistenie pracovných plôch, strojov a podláh zabraňuje šíreniu prachu. Používajte vhodné čistiace zariadenia, nepoužívajte suché zametanie.

3

Správne umiestniť odsávacie zariadenia

Umiestnite odsávacie ramená alebo digestory čo najbližšie k zdroju prachu bez toho, aby ste narušili pracovný postup. Optimálna je priama „cesta“ prachu do zariadenia.

4

Kontrola rýchlosti prúdenia vzduchu

Odsávací vzduch musí byť dostatočne silný, aby spoľahlivo zachytával prach. Kontrolujte rýchlosť prúdenia vzduchu pravidelne, najmä po výmene filtra alebo údržbe.

5

Pravidelne kontrolovať filter

Znečistené alebo poškodené filtre znižujú odsávací výkon. Kontrolujte, čistite alebo vymieňajte filtre podľa pokynov výrobcu.

6

Používať osobné ochranné pracovné prostriedky

Aj pri optimálnom odsávaní by mali zamestnanci nosiť vhodné OOPP – ochranu dýchacích ciest, rukavice alebo ochranné okuliare podľa ohrozenia.

7

Dodržiavať poriadok & čistotu

Vyhňte sa zbytočným materiálom v pracovnom priestore, udržiavajte cesty voľné. Menej neporiadku = menej víreného prachu = bezpečnejšie pracovisko.

8

Optimalizovať vetranie

Dodatočné vetranie miestnosti alebo odsávacie systémy podporujú odsávacie zariadenia. Dbajte na dostatočnú výmenu vzduchu na odstránenie zvyškového prachu.

9

Školiť zamestnancov

Pravidelné školenie ukazuje správne zaobchádzanie s odsávacími zariadeniami, čistenie a OOPP. Školenia zvyšujú akceptáciu a účinnosť opatrení.

10

Dokumentácia opatrení

Veďte záznamy o čistení, údržbe odsávacích zariadení a školeniach. Dokumentácia podporuje auditovateľnosť a neustále zlepšovanie.