

Oznakowanie CE dla ŚOI – Przewodnik & Lista kontrolna



Cel:

Orientacja przy zakupie, użytkowaniu i wyborze ŚOI na poziomie europejskim. Wsparcie dla osób odpowiedzialnych w zakładach w celu minimalizacji ryzyka i prostego wdrażania wymogów prawnych.

Dzięki przewodnikowi osoby odpowiedzialne zachowują przegląd nad **Wymaganiami UE dotyczące ŚOI**, mogą **zakup odpowiedni do ryzyka** i zapewnić, że pracownicy **skutecznie chroniony** są. Oznakowanie CE i normy służą jako wskazówki – szkolenie, prawidłowe stosowanie i dokumentacja dopełniają koncepcję bezpieczeństwa.

1

Podstawy: oznakowanie CE & Rozporządzenie w sprawie ŚOI

- ▶ **Podstawa prawna:** Rozporządzenie UE w sprawie ŚOI (UE) 2016/42
- ▶ **Cel:** Ochrona przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy
- ▶ **Zakres obowiązywania:** Wszystkie rodzaje ŚOI – od rękawic przez kaski po maski ochronne dróg oddechowych

Ważne: Oznakowanie CE jest **nie jest znakiem jakości**, lecz dowód, że ŚOI spełniają **podstawowym wywymaganiom bezpieczeństwa UE** spełnia.

2

Kategorie ŚOI

Kategoria Ryzyko	Przykłady	Wymagania badawcze
I Niskie ryzyko, produkty do samodzielnej kontroli	Rękawice chroniące przed lekkimi obciążeniami mechanicznymi	Deklaracja producenta
II Średnie ryzyko, np. ochrona przed przecięciem, upadkiem, hałasem	Okulary ochronne, obuwie ochronne	Badanie typu WE (wewnętrzne)
III Zagrożenia dla życia lub trwałe uszkodzenia	Maski ochronne dróg oddechowych, kombinezony ochronne przed chemikaliami	Zewnętrzna jednostka notyfikowana sprawdza każdą partię

Wskazówka praktyczna: Przy zakupie sprawdź kategorię i **Przeznaczenie** ŚOI. Tylko produkty kategorii III podlegają rygorystycznym badaniom.

3

Oznakowanie CE a certyfikacja

- ▶ **Oznakowanie CE:** Obowiązkowe przy sprzedaży na terenie UE. Sygnalizuje, że produkt spełnia wymogi UE wymaganiom.
- ▶ **Certyfikacja / znaki kontrolne:** Często dodatkowo dobrowolne (np. normy EN, znak GS), wykazuje niezależną Badania.
- ▶ **Kontrola:** CE ≠ certyfikat – CE = ustawowy standard minimalny, certyfikaty norm = dodatkowe bezpieczeństwo.

4

Przewodnik: Prawidłowy dobór ŚOI

4.1. Przeprowadzenie analizy ryzyka

- ▶ Jakie zagrożenia występują na stanowisku pracy?
- ▶ Które części ciała są szczególnie zagrożone?

4.2. Określenie kategorii

- ▶ Określić stopień ryzyka ▶ wybrać odpowiednią kategorię (I, II, III)

4.3. Sprawdzenie oznakowania CE

- ▶ Znak CE widoczny na produkcie lub opakowaniu
- ▶ Deklaracja zgodności WE dostępna

4.4. Porównanie norm & znaków kontrolnych

- ▶ Przestrzegać norm EN (np. EN 166 dla okularów ochronnych)
- ▶ Dodatkowe znaki kontrolne jako wskaźnik jakości

4.5. Sprawdzenie dostawcy & dokumentacji

- ▶ Kupować ŚOI tylko u wiarygodnych producentów
- ▶ Archiwizować dokumentację techniczną, dokumenty badań i instrukcje użytkowania

4.6. Instruktaż & szkolenie

- ▶ Przeszkolić pracowników w zakresie prawidłowego stosowania
- ▶ Dokumentować użytkowanie i przechowywanie

5

Lista kontrolna zakupu ŚOI

Punkty kontrolne	Status / Uwagi
Oznakowanie CE obecne	Tak / Nie
Deklaracja zgodności WE dostępna	Tak / Nie
Kategoria odpowiednia do ryzyka	I, II lub III
Sprawdzono normy / znaki kontrolne EN	Tak / Nie
Dostawca wiarygodny & udokumentowany	Tak / Nie
Zaplanowano szkolenie pracowników	Tak / Nie



Praktyczne wskazówki dla lepszej orientacji przy zakupie produktów

- ▶ ŚOI **zawsze wybierać według obszaru pracy**, nie według wrażenia wizualnego.
- ▶ Sprawdzić, czy **Dostawca dokumentacji technicznej** udostępnia – ułatwia audyty wewnętrzne
- ▶ **Przechowywanie & oznakowanie** uwaga: znak CE musi pozostać czytelny
- ▶ Dla **Kategoria III**: stosować wyłącznie produkty z raportem z badań jednostki notyfikowanej
- ▶ Regularna **Kontrola i cykle wymiany** dokumentować ☑ minimalizuje ryzyko i przestoje.