



Le défi

Des rayonnages mal chargés peuvent provoquer des accidents, des dommages et une utilisation inefficace de l'espace. Avec la bonne technique, vous exploitez pleinement leur capacité – en toute sécurité et de manière économique.

Un chargement optimal en 5 étapes

1

Vérifier le marquage de la charge

Chaque étagère et rayonnage a une charge maximale indiquée sur la plaque bleue. Notez la charge par tablette (ex. 150 kg) et la charge totale du rayonnage (ex. 600 kg).

2

Charges lourdes vers le bas

Placez toujours les articles les plus lourds sur les niveaux les plus bas. Cela abaisse le centre de gravité, augmente la stabilité et minimise le risque de basculement. Les articles légers doivent être placés en haut.

3

Répartir la charge uniformément

Évitez les charges ponctuelles. Répartissez les objets lourds sur toute la surface de la tablette. Utilisez si nécessaire des cales pour mieux répartir la charge.

4

Éviter les débordements

Les marchandises stockées ne doivent pas dépasser de la tablette, car cela augmente le risque de casse et crée des dangers de trébuchement. Pour les pièces plus longues, il convient d'adapter la profondeur des tablettes ou d'utiliser des rayonnages spécifiques.

5

Contrôler régulièrement

Vérifiez tous les mois : Des dommages sont-ils visibles ? L'étagère est-elle droite ? Les marquages sont-ils encore lisibles ? En cas de défauts, agir immédiatement - et non seulement lors du contrôle annuel.



Attention

Ne dépassez jamais la capacité de charge indiquée, même temporairement. Une surcharge des étagères peut provoquer un effondrement et entraîner des accidents graves. En cas de dommages, l'assurance ne couvrira pas les pertes.

Vérification rapide avant le chargement

- ☐ La plaque de charge est-elle présente et lisible ?
- ☐ L'étagère est-elle droite et correctement ancrée ?
- ☐ Les étagères sont-elles correctement accrochées et sécurisées ?
- ☐ Pas de dommages visibles sur les montants ou les supports ?
- ☐ Espace suffisant entre produits et cadre de l'étagère ?

Conseil de pro



Marquez les rayonnages fréquemment utilisés par des couleurs en fonction des classes de charge, par exemple :

Vert = charge légère

Jaune = charge moyenne

Rouge = charge lourde.

Ainsi, les collaborateurs savent d'un seul coup d'œil ce qui doit être rangé à quel endroit.